SETON

Technische fiche

Torsie-indicator van plastic voor loskomende moeren





Beschrijving

- Voor een moer met breedte S, hebt u een torsie-indicator maat S nodig.
- Deze maat S komt echter niet overeen met de binnendiameter van de indicator (hierboven aangeduid met het rode pijltje), aangezien u niet hetzelfde meet: er is een opening aangeduid in het geel op de afbeelding hieronder.

Referentie	Nut size : S	A	B	C
CHECK 17	17	7	57	38
CHECK 18	18	7	57	38
CHECK 19	19	7	57	38
CHECK 20	20	7	57	38
CHECK 21	21	7	57	38
CHECK 22	22	7	57	38
CHECK 23	23	7	57	38
CHECK 24	24	7	57	38
CHECK 25	25	7	57	38
CHECK 26	26	7	57	38
CHECK 27	27	7	57	38
CHECK 28	28	7	72	50
CHECK 29	29	7	72	50
CHECK 30	30	7	72	50
CHECK 31	31	7	72	50
CHECK 32	32	7	72	50
CHECK 33	33	7	72	50
CHECK 34	34	7	72	50
CHECK 35	35	7	84	57
CHECK 36	36	7	84	57
CHECK 38	38	7	84	57
CHECK 40	40	7	84	57
CHECK 41	41	7	84	57
CHECK 46	46	8	102	67